



手取川橋の補修

飛来塩分などの浸透により損傷が発生したため、箱桁のウェブ外面と下床版下面を補修しました。最初にウォータージェットではつり、その部分にネフマックをアンカーボルトで取り付け、ポリマーモルタルを注入しました。



発注者：

日本道路公団

所在地：

石川県

規模：

-

使用材料：

ネフマック C3-50P

補強材用途：

ポリマーモルタルの補強

竣工

1996年2月

施工実績一覧

No.72

断面修復の概要

